

Stand: 2016

BETRIEBSANWEISUNG

gemäß §14 GEFSTOFFV

Fa. Mustermann GmbH
Straße Nr. 12

12345 Musterort

Geltungsbereich : Weichlotarbeitsplatz

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Lötdraht: KS 100 ECOLOY® TSC
Lötdraht: KS 100 ECOLOY® TSC (S-Sn99CU1)

(chemische Charakterisierung: Lot mit modifizierten Harzen als Flußmittelmantel enthält:
Kupfer, Zinn und Silber

Form: fest (staubhaltiger Rauch bei Verarbeitung) **Farbe:** metallisch-glänzend

Geruch: geruchslos

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Dämpfe und Lötrauche sind gesundheitsschädlich

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
- Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
- Staub/Rauch/Aerosole nicht einatmen.
- Absaugung benutzen
- Direkten Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden.
- Baumwollhandschuhe bei Bedarf benutzen



VERHALTEN IM GEFAHRFALL




Zur Brandbekämpfung sind alle Löschmittel geeignet.

Schutzausrüstung: Unabhängiges Atemschutzgerät (Isoliergerät) verwenden.



ERSTE HILFE



Hautkontakt:

Sofort mit viel kaltem Wasser spülen.

Augenkontakt:

Gründlich mit viel kaltem Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Verschlucken:

Ärztlicher Behandlung zuführen.

Einatmen:

Frischlufzufuhr. Gegebenenfalls Arzt hinzuziehen



SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Reste der betrieblichen Abfallentsorgung zuführen.