

Stand: 2016

## BETRIEBSANWEISUNG

gemäß §14 GEFSTOFFV

Fa. Mustermann GmbH  
Straße Nr. 12

12345 Musterort

Geltungsbereich : Weichlotarbeitsplatz

### GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

**Lötdraht: KS 100 ECOLOY® TSC**  
**Lötdraht: KS 100 ECOLOY® TSC (S-Sn99CU1)**

(chemische Charakterisierung: Lot mit modifizierten Harzen als Flußmittelmantel enthält:  
Kupfer, Zinn und Silber

**Form:** fest (staubhaltiger Rauch bei Verarbeitung) **Farbe:** metallisch-glänzend

**Geruch:** geruchslos

### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Dämpfe und Lötrauche sind gesundheitsschädlich

### SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
- Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
- Staub/Rauch/Aerosole nicht einatmen.
- Absaugung benutzen
- Direkten Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden.
- Baumwollhandschuhe bei Bedarf benutzen



### VERHALTEN IM GEFAHRFALL



Zur Brandbekämpfung sind alle Löschmittel geeignet.

**Schutzausrüstung:** Unabhängiges Atemschutzgerät (Isoliergerät) verwenden.



### ERSTE HILFE



**Hautkontakt:**

Sofort mit viel kaltem Wasser spülen.

**Augenkontakt:**

Gründlich mit viel kaltem Wasser spülen und Arzt konsultieren.

**Verschlucken:**

Ärztlicher Behandlung zuführen.

**Einatmen:**

Frischluftezufuhr. Gegebenenfalls Arzt hinzuziehen



### SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Reste der betrieblichen Abfallentsorgung zuführen.